

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Soropadan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 16.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+015**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
332	Sanggrahan - Soropadan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Soropadan



LOKASI : **STA 0+015**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
332	Sanggrahan - Soropadan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Soropadan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
332	Sanggrahan - Soropadan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Soropadan



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
332	Sanggrahan - Soropadan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Soropadan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
332	Sanggrahan - Soropadan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Soropadan



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+450**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
332	Sanggrahan - Soropadan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Soropadan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
332	Sanggrahan - Soropadan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Soropadan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
332	Sanggrahan - Soropadan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sanggrahan - Soropadan



LOKASI : **STA 0+830**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
332	Sanggrahan - Soropadan			9