

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangmentikan - Pokoh



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 9.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+003**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
336	Karangmentikan - Pokoh			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangmentikan - Pokoh



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
336	Karangmentikan - Pokoh			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangmentikan - Pokoh



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
336	Karangmentikan - Pokoh			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangmentikan - Pokoh



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+593**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
336	Karangmentikan - Pokoh			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangmentikan - Pokoh



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+609**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
336	Karangmentikan - Pokoh			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangmentikan - Pokoh



LOKASI : **STA 0+630**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
336	Karangmentikan - Pokoh			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karangmentikan - Pokoh



LOKASI : **STA 0+720**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.2 M
TYPE PERKERASAN : Beton


LOKASI : **STA 0+740**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10.2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
336	Karangmentikan - Pokoh			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 8.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+052**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			1