

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 14,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+008**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 0+218**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+474**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 0+486**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 0+746**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+526**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 1+570**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 1+656**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,0
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+824**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,0 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	Jamblangan - Barak			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 1+847**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Ngapak - mingir			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jamblangan - Barak



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak - minggir



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak - minggir



LOKASI : **STA 2+552**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+567**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Jamblangan - Barak			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngapak - Minggir



LOKASI : **STA 2+570**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
342	Ngapak - minggir			20