

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kledokan- Dero Wetan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Kledokan- Dero Wetan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kledokan- Dero Wetan



LOKASI : **STA 0+121**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+142**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Kledokan- Dero Wetan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kledokan- Dero Wetan



LOKASI : **STA 0+146**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Kledokan- Dero Wetan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kledokan- Dero Wetan



LOKASI : **STA 0+231**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+234**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Kledokan- Dero Wetan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kledokan- Dero Wetan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Kledokan- Dero Wetan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kledokan- Dero Wetan



LOKASI : **STA 0+419**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+428**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Kledokan- Dero Wetan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kledokan- Dero Wetan



LOKASI : **STA 0+474**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Kledokan- Dero Wetan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kledokan- Dero Wetan



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Kledokan- Dero Wetan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kledokan- Dero Wetan



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+807**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Kledokan- Dero Wetan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kledokan- Dero Wetan



LOKASI : **STA 0+813**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
18	Kledokan- Dero Wetan			10