

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng Kembang - Jatisawit



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 11 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+007**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5,6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	Pereng Kembang - Jatisawit			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng Kembang - Jatisawit



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,0 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,0 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	Pereng Kembang - Jatisawit			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng Kembang - Jatisawit



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	Pereng Kembang - Jatisawit			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng Kembang - Jatisawit



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+580**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	Pereng Kembang - Jatisawit			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng Kembang - Jatisawit



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+640**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	Pereng Kembang - Jatisawit			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng Kembang - Jatisawit



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	Pereng Kembang - Jatisawit			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng Kembang - Jatisawit



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	Pereng Kembang - Jatisawit			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng Kembang - Jatisawit



LOKASI : **STA 1+009**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+023**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	Pereng Kembang - Jatisawit			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pereng Kembang - Jatisawit



LOKASI : **STA 1+020**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
349	Pereng Kembang - Jatisawit	DPU Kab. Sleman		9