

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. KRT Pringgodingrat



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 23 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+006**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
156.2	Jl. KRT Pringgodingrat			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. KRT Pringgodingrat



LOKASI : **STA 0+039**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
156.2	Jl. KRT Pringgodingrat			2


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. KRT Pringgodiningrat



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
156.2	Jl. KRT Pringgodiningrat			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. KRT Pringgodiningrat



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
156.2	Jl. KRT Pringgodiningrat			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. KRT Pringgodiningrat



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
156.2	Jl. KRT Pringgodiningrat			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. KRT Pringgodiningrat



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+862**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 10.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
156.2	Jl. KRT Pringgodiningrat			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl. KRT Pringgodingrat



LOKASI : **STA 0+872**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 13.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+950**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 13.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
156.2	Jl. KRT Pringgodingrat			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 8.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+052**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 8 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			1