

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. RORO JONGGRANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 17 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+020

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
355	JL. RORO JONGGRANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. RORO JONGGRANG



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
355	JL. RORO JONGGRANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : JL. RORO JONGGRANG



LOKASI : **STA 0+217**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 20 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+220**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 20 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN SLEMAN	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
355	JL. RORO JONGGRANG			3