

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               0+000**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       5.7               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

LOKASI :               **STA               0+007**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN :       5.4               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               0+100**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       5.1               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

LOKASI :               **STA               0+200**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN :       5.1               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               0+300**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       5.1               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

LOKASI :               **STA               0+400**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN :       5.1               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               0+500**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN :       5.1               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

LOKASI :               **STA               0+600**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN :       5.1               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               0+700**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN :       5.1               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

LOKASI :               **STA               0+800**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN :       5               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               0+900**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       5               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

LOKASI :               **STA               1+000**

KONDISI PERKERASAN :       Baik  
LEBAR PERKERASAN :       5               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               1+100**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       5               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

LOKASI :               **STA               1+200**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       5               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               1+300**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       5.1               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

LOKASI :               **STA               1+400**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN :       5.1               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :                **STA                1+500**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        5.1                M  
TYPE PERKERASAN                :        Aspal

LOKASI :                **STA                1+600**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        5.1                M  
TYPE PERKERASAN                :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :                **STA                1+700**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        5.1                M  
TYPE PERKERASAN                :        Aspal

LOKASI :                **STA                1+800**

KONDISI PERKERASAN                :        Baik  
LEBAR PERKERASAN                :        5.1                M  
TYPE PERKERASAN                :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               1+900**

KONDISI PERKERASAN               :       Baik  
LEBAR PERKERASAN               :       5.1               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

LOKASI :               **STA               2+000**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       5.1               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               2+100**

KONDISI PERKERASAN               :       Baik  
LEBAR PERKERASAN               :       5.1               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

LOKASI :               **STA               2+200**

KONDISI PERKERASAN               :       Baik  
LEBAR PERKERASAN               :       5.1               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               2+240**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN               :       4               M

TYPE PERKERASAN               :       Aspal



LOKASI :               **STA               2+300**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN               :       4               M

TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               2+400**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN               :       4               M

TYPE PERKERASAN               :       Aspal



LOKASI :               **STA               2+500**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang

LEBAR PERKERASAN               :       4               M

TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 16      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 18      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :                   **STA                   3+400**

KONDISI PERKERASAN                   :           Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN                   :           4                   M

TYPE PERKERASAN                   :           Aspal



LOKASI :                   **STA                   3+500**

KONDISI PERKERASAN                   :           Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN                   :           4                   M

TYPE PERKERASAN                   :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 19      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :                   **STA                   3+600**

KONDISI PERKERASAN                   :           Sedang

LEBAR PERKERASAN                   :           4                   M

TYPE PERKERASAN                   :           Aspal



LOKASI :                   **STA                   3+700**

KONDISI PERKERASAN                   :           Sedang

LEBAR PERKERASAN                   :           4                   M

TYPE PERKERASAN                   :           Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 20      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               3+800**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal



LOKASI :               **STA               3+900**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 21      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               4+000**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal



LOKASI :               **STA               4+100**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 22      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               4+200**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal



LOKASI :               **STA               4+300**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 23      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               4+400**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal



LOKASI :               **STA               4+500**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 24      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               4+600**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       4               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal




LOKASI :               **STA               4+700**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       4               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 25      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               4+800**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       4               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal



LOKASI :               **STA               4+900**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       4               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 26      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               5+000**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal



LOKASI :               **STA               5+100**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 27      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI :               **STA               5+200**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal



LOKASI :               **STA               5+300**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       3.9               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 28      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 29      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 30      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 31      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 32      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 33      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Butuh - Kalitengah Kidul**



LOKASI : **STA 6+310**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 367      | Butuh - Kalitengah Kidul |                 |                | 34      |