

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangon



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+014**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangon			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangon



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangon			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangon



LOKASI : **STA 0+265**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Beton]



LOKASI : **STA 0+275**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangon			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangon



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangon			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangon



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangon			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangon



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangon			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangan



LOKASI : **STA 0+808**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+812**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+137**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangan



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangon



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangon			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangon



LOKASI : **STA 1+562**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangon			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangan



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangan



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangan



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangan			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangan



LOKASI : **STA 2+255**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangan			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangon



LOKASI : **STA 2+343**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 2+346**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangon			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalitengah Kidul - Klangon



LOKASI : **STA 2+350**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
368	Kalitengah Kidul - Klangon			18