

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI :               **STA               0+800**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       4.7               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

LOKASI :               **STA               0+900**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       4.7               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI :               **STA               1+000**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       5               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

LOKASI :               **STA               1+100**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       5.2               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI :               **STA               1+200**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       5               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

LOKASI :               **STA               1+300**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       4.7               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI :               **STA               1+400**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       4.7               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

LOKASI :               **STA               1+500**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN :       4.7               M  
TYPE PERKERASAN :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 8       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI :               **STA               1+600**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       4.7               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

LOKASI :               **STA               1+700**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       4.4               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI :               **STA               1+729**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       5               M  
TYPE PERKERASAN               :       Beton

LOKASI :               **STA               1+800**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       5.5               M  
TYPE PERKERASAN               :       Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI :               **STA               1+900**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       5.5               M  
TYPE PERKERASAN               :       Beton

LOKASI :               **STA               2+000**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       5.5               M  
TYPE PERKERASAN               :       Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI :               **STA               2+100**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       5.3               M  
TYPE PERKERASAN               :       Beton

LOKASI :               **STA               2+167**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       4.3               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 12      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI :               **STA               2+200**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       4.5               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

LOKASI :               **STA               2+300**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       4.5               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI :               **STA               2+400**

KONDISI PERKERASAN               :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN               :       4.5               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

LOKASI :               **STA               2+500**

KONDISI PERKERASAN               :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN               :       4.5               M  
TYPE PERKERASAN               :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4,7 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 15      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 16      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+058**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 17      |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

**RUAS JALAN : Tangkisan-Kinahrejo**



LOKASI : **STA 3+067**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 13 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS           | DPU Kab. Sleman | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------|
| 190      | Tangkisan-Kinahrejo |                 |                | 18      |