

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 039

GANDOK - KLEBENGAN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 14 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+012**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
039	GANDOK - KLEBENGAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 039

GANDOK - KLEBENGAN



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
039	GANDOK - KLEBENGAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 039

GANDOK - KLEBENGAN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
039	GANDOK - KLEBENGAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 039

GANDOK - KLEBENGAN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+600


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
039	GANDOK - KLEBENGAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 039

GANDOK - KLEBENGAN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
039	GANDOK - KLEBENGAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 039

GANDOK - KLEBENGAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+955

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
039	GANDOK - KLEBENGAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 039

GANDOK - KLEBENGAN



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	M
TYPE PERKERASAN	:	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
039	GANDOK - KLEBENGAN			7