

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gorongan - Dero



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+010**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
43	Gorongan - Dero			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gorongan - Dero



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
43	Gorongan - Dero			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gorongan - Dero



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
43	Gorongan - Dero			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gorongan - Dero



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
43	Gorongan - Dero			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gorongan - Dero



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
43	Gorongan - Dero			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gorongan - Dero



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
43	Gorongan - Dero			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gorongan - Dero



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
43	Gorongan - Dero			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gorongan - Dero



LOKASI : **STA 1+260**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
43	Gorongan - Dero			8