

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+007**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+338**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA 1+350**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak




LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA 2+088**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : STA 2+935

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : STA 3+630

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+645

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngringin - Krapyak



LOKASI : **STA 3+650**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
44	Ngringin - Krapyak	DPU Kab. Sleman		23