

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 049

BANTENG - MLANDANGAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 14 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
049	BANTENG - MLANDANGAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 049

BANTENG - MLANDANGAN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
049	BANTENG - MLANDANGAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 049

BANTENG - MLANDANGAN



LOKASI : STA 0+250

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
049	BANTENG - MLANDANGAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 049

BANTENG - MLANDANGAN



LOKASI : STA 0+325

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
049	BANTENG - MLANDANGAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 049

BANTENG - MLANDANGAN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
049	BANTENG - MLANDANGAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 049

BANTENG - MLANDANGAN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
049	BANTENG - MLANDANGAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 049

BANTENG - MLANDANGAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
049	BANTENG - MLANDANGAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 049

BANTENG - MLANDANGAN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
049	BANTENG - MLANDANGAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 049

BANTENG - MLANDANGAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+340

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
049	BANTENG - MLANDANGAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 049

BANTENG - MLANDANGAN



LOKASI : STA 1+360

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
049	BANTENG - MLANDANGAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 049

BANTENG - MLANDANGAN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
049	BANTENG - MLANDANGAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 049

BANTENG - MLANDANGAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
049	BANTENG - MLANDANGAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 049

BANTENG - MLANDANGAN



LOKASI : STA 1+830

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
049	BANTENG - MLANDANGAN			13