

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayen - Pokoh



21 Okt 2025 13.49
7,737027S 110,420702E
Kabupaten Sleman
#Ruas No 53 #STA 0+000
#Survei Kondisi Jalan #DPU Kab. Sleman



21 Okt 2025 13.51
7,736907S 110,420737E
Kabupaten Sleman
#Ruas No 53 #STA 0+013
#Survei Kondisi Jalan #DPU Kab. Sleman

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+013**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	Kayen - Pokoh			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayen - Pokoh



21 Okt 2025 13.54
7,736090S 110,420970E
Kabupaten Sleman
#Ruas No 53 #STA 0+100
#Survei Kondisi Jalan #DPU Kab. Sleman



21 Okt 2025 13.57
7,735625S 110,421507E
Kabupaten Sleman
#Ruas No 53 #STA 0+200
#Survei Kondisi Jalan #DPU Kab. Sleman

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	Kayen - Pokoh			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayen - Pokoh



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	Kayen - Pokoh			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayen - Pokoh



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	Kayen - Pokoh			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayen - Pokoh



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	Kayen - Pokoh			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayen - Pokoh



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 0+945**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	Kayen - Pokoh			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayen - Pokoh



LOKASI : **STA 0+951**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	Kayen - Pokoh			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayen - Pokoh



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	Kayen - Pokoh			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayen - Pokoh



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	Kayen - Pokoh			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayen - Pokoh



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	Kayen - Pokoh			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayen - Pokoh



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : **4.8** M
 TYPE PERKERASAN : **Aspal**



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : **4.8** M
 TYPE PERKERASAN : **Aspal**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	Kayen - Pokoh			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayen - Pokoh



LOKASI : **STA 1+848**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : **7** M
 TYPE PERKERASAN : **Aspal**



LOKASI : **STA 1+853**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : **12** M
 TYPE PERKERASAN : **Aspal**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	Kayen - Pokoh			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kayen - Pokoh



LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 12 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
53	Kayen - Pokoh	DPU Kab. Sleman		13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 11 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+031**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 4.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			1