

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 12 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+007**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+519**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 0+524**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 0+684**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+691**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.7 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+905**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 0+910**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 1+484**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+491**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			19


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			22


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 3+486**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA 3+493**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gentan - Tonggalan



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 13 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
57	Gentan - Tonggalan			24