

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+007**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 2+123**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA 2+129**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+386**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 15 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mindi - Babadan



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 15 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+403**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 15 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	Mindi - Babadan			15