

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+011**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Rusak Ringan**
 LEBAR PERKERASAN : 6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+926**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 0+950**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+325**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+464**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 1+482**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 1+945**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+951**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Babadan - Kemasan



LOKASI : **STA 2+135**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+150**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 5.2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	Babadan - Kemasan			16