

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 006
GROGOL - KADIROJO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
006	GROGOL - KADIROJO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 006
GROGOL - KADIROJO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
006	GROGOL - KADIROJO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 006

GROGOL - KADIROJO



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
006	GROGOL - KADIROJO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 006

GROGOL - KADIROJO



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
006	GROGOL - KADIROJO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 006

GROGOL - KADIROJO



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
006	GROGOL - KADIROJO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 006

GROGOL - KADIROJO



LOKASI : **STA 0+980**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
006	GROGOL - KADIROJO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 006

GROGOL - KADIROJO



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
006	GROGOL - KADIROJO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 006

GROGOL - KADIROJO



LOKASI : **STA 1+233**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+250**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
006	GROGOL - KADIROJO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 006

GROGOL - KADIROJO



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
006	GROGOL - KADIROJO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 006

GROGOL - KADIROJO



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
006	GROGOL - KADIROJO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 006

GROGOL - KADIROJO



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+720

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
006	GROGOL - KADIROJO			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 006

GROGOL - KADIROJO



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+898

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
006	GROGOL - KADIROJO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 006

GROGOL - KADIROJO



LOKASI : **STA 1+900**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 5,5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
006	GROGOL - KADIROJO			13