

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jangkang - Kemasan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+006**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	Jangkang - Kemasan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jangkang - Kemasan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	Jangkang - Kemasan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jangkang - Kemasan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	Jangkang - Kemasan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jangkang - Kemasan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	Jangkang - Kemasan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jangkang - Kemasan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	Jangkang - Kemasan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jangkang - Kemasan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	Jangkang - Kemasan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jangkang - Kemasan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	Jangkang - Kemasan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jangkang - Kemasan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+312**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	Jangkang - Kemasan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jangkang - Kemasan



LOKASI : **STA 1+330**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 15 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+340**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 15 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	Jangkang - Kemasan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Ngemplak - Ngaglik



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 11 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+031**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 4.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ngemplak - Ngaglik			1