



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : **7** M
 TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+006**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : **4** M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : **4** M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+141**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : **5.1** M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 0+144**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+770**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.2 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+831**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 0+867**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 0+915**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+168**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 1+172**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Brongkol - Plumbon



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+720**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
70	Brongkol - Plumbon			14