

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 21 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+016**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 1+880**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+891**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 2+820**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+826**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+953**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pokoh - Nganggrung



LOKASI : STA 2+959

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 16 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 16 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	Pokoh - Nganggrung			19