

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karang Pakis - Grogolan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 23 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+027**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
72	Karang Pakis - Grogolan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karang Pakis - Grogolan



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
72	Karang Pakis - Grogolan			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karang Pakis - Grogolan



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
72	Karang Pakis - Grogolan			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karang Pakis - Grogolan



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
72	Karang Pakis - Grogolan			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karang Pakis - Grogolan



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
72	Karang Pakis - Grogolan			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karang Pakis - Grogolan



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
72	Karang Pakis - Grogolan			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karang Pakis - Grogolan



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
72	Karang Pakis - Grogolan			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karang Pakis - Grogolan



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
72	Karang Pakis - Grogolan			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karang Pakis - Grogolan



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
72	Karang Pakis - Grogolan			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karang Pakis - Grogolan



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
72	Karang Pakis - Grogolan			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karang Pakis - Grogolan



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
72	Karang Pakis - Grogolan			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karang Pakis - Grogolan



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+105**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 17 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
72	Karang Pakis - Grogolan			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karang Pakis - Grogolan



LOKASI : **STA** **2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 17 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
72	Karang Pakis - Grogolan			13