

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.7 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+008**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton


LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+321**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton


LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 05:05 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 05:05 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton




LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			26


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 5+456**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 6+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 6+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 6+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 6+765**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.6 M

TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			36


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 6+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton




LOKASI : **STA 6+887**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 6+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 7+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 7+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 7+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 7+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 7+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			40


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 7+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 7+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 7+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 7+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
 LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 7+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 8+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 8+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 8+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Suruh - Kalitengah Kidul



LOKASI : **STA 8+206**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 8+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.1 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Suruh - Kalitengah Kidul			45