

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+017**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopen



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopen			7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopen



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopen			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Koping



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Koping			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Koping



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Koping			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopen



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal




LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopen			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopen



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopen			16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+154**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 4+225**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cakran - Kopeng



LOKASI : **STA 4+893**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	Cakran - Kopeng			27