

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 9 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+013**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+933**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 1+472**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 1+477**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+650**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 1+837**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 2+114**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 2+193**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 2+676**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Karanggeneng - Pagerjurang



LOKASI : **STA 2+686**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 2+650**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
79	Karanggeneng - Pagerjurang			19