

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+005

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+170

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



16 Okt 2025 0
7,760687S 110,4916
Kabupaten Sle
#RUAS 082 #STA 0
#DPU KAB. Sleman #Survey



16 Okt 2025 0
7,761610S 110,4916
Kabupaten Kl
#RUAS 082 #STA 0
#DPU KAB. Sleman #Survey

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



16 Okt 2025 0
7,762490S 110,4916
Kabupaten Kl
#RUAS 082 #STA 0
#DPU KAB. Sleman #Survey



16 Okt 2025 0
7,763435S 110,4916
Kabupaten Kl
#RUAS 082 #STA 0
#DPU KAB. Sleman #Survey

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+220**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 1+240

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLENGKONG



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLENGKONG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLENGKONG



LOKASI : **STA 2+150**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLENGKONG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLENGKONG



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 3+150

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLENGKONG			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLENGKONG



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLENGKONG			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLENGKONG



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 3+405**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLENGKONG			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLENGKONG



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLENGKONG			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLENGKONG



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 3+760

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLENGKONG			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLENGKONG



LOKASI : STA 3+780

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLENGKONG			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLENGKONG



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLENGKONG			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLENGKONG



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLENGKONG			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLINGKONG



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 4+600


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,9 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLINGKONG			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 082

LEDOKSARI - NGLENGKONG



LOKASI : STA 4+650

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 8.9 M

LEBAR PERKERASAN : M

TYPE PERKERASAN : Beton

TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
082	LEDOKSARI - NGLENGKONG			29