

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 13.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+012

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : STA 0+062

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4,8 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,8 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,8 M

TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,8 M


TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 085

KALIAJIR - BERBAH



LOKASI : **STA 2+390**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+450**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
085	KALIAJIR - BERBAH			14