

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 087

PELEMSARI - JIRAK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+008


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
087	PELEMSARI - JIRAK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 087

PELEMSARI - JIRAK



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
087	PELEMSARI - JIRAK			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 087

PELEMSARI - JIRAK



LOKASI : **STA 0+230**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
087	PELEMSARI - JIRAK			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 087

PELEMSARI - JIRAK



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
087	PELEMSARI - JIRAK			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 087

PELEMSARI - JIRAK



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
087	PELEMSARI - JIRAK			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 087

PELEMSARI - JIRAK



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
087	PELEMSARI - JIRAK			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 087

PELEMSARI - JIRAK



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3,4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 8,5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
087	PELEMSARI - JIRAK			7