

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 009

MAGUWO - TAJEM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 40.4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+040

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 12,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
009	MAGUWO - TAJEM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 009

MAGUWO - TAJEM



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
009	MAGUWO - TAJEM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 009

MAGUWO - TAJEM



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
009	MAGUWO - TAJEM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 009

MAGUWO - TAJEM



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
009	MAGUWO - TAJEM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 009

MAGUWO - TAJEM



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
009	MAGUWO - TAJEM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 009

MAGUWO - TAJEM



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
009	MAGUWO - TAJEM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 009

MAGUWO - TAJEM



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
009	MAGUWO - TAJEM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 009

MAGUWO - TAJEM



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
009	MAGUWO - TAJEM			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 009

MAGUWO - TAJEM



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
009	MAGUWO - TAJEM			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 009

MAGUWO - TAJEM



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 11,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+760

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 12,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
009	MAGUWO - TAJEM			10