

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 10,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+009

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4.1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+738

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : STA 1+770

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : STA 1+876

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : 093

JLATREN - KENARAN



LOKASI : STA 2+507

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
093	JLATREN - KENARAN			16