

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+007

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+973**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA 0+985**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4,2 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 4,6 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : STA 1+686

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 12,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,1 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA** **2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA** **2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA** **2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 3,9 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 2+786**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kranggan - Candiabang



LOKASI : **STA 2+790**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**
LEBAR PERKERASAN : 10 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
095	Kranggan - Candiabang			18