

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pogungkidul-Kocoran



LOKASI : **STA 0+000** Kanan

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Paving


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Pogungkidul-Kocoran			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pogungkidul-Kocoran



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Paving

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Pogungkidul-Kocoran			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pogungkidul-Kocoran



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Paving

LOKASI : **STA 0+435**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 16.5 M
TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Pogungkidul-Kocoran			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pogungkidul-Kocoran



LOKASI : **STA 0+462**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 18 M
TYPE PERKERASAN : Paving

LOKASI : **STA 0+482**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 19 M
TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Pogungkidul-Kocoran			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pogungkidul-Kocoran



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 18.3 M
TYPE PERKERASAN : Paving


LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 18.3 M
TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Pogungkidul-Kocoran			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pogungkidul-Kocoran



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 18.3 M
TYPE PERKERASAN : Paving

LOKASI : **STA 0+729**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 18.3 M
TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Pogungkidul-Kocoran			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pogungkidul-Kocoran



LOKASI : **STA 0+762** Ujung Kanan

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.1 M

TYPE PERKERASAN : Paving

LOKASI : **STA 0+000** Kanan

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Pogungkidul-Kocoran			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pogungkidul-Kocoran



LOKASI : **STA 0+100** Kanan

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Paving

LOKASI : **STA 0+200** Kiri

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 11 M

TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Pogungkidul-Kocoran			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pogungkidul-Kocoran



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Paving

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 11 M
TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Pogungkidul-Kocoran			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pogungkidul-Kocoran



LOKASI : **STA 0+435**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 16.5 M
TYPE PERKERASAN : Paving

LOKASI : **STA 0+462**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 18 M
TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Pogungkidul-Kocoran			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pogungkidul-Kocoran



LOKASI : **STA 0+482**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 19 M
TYPE PERKERASAN : Paving


LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 18.3 M
TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Pogungkidul-Kocoran			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pogungkidul-Kocoran



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 18.3 M
TYPE PERKERASAN : Paving

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 18.3 M
TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Pogungkidul-Kocoran			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pogungkidul-Kocoran



LOKASI : **STA 0+729**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 18.3 M

TYPE PERKERASAN : Paving

LOKASI : **STA 0+762 Ujung Kiri**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 48.7 M

TYPE PERKERASAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU Kab. Sleman	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
192	Pogungkidul-Kocoran			13